

Anschluss des Faustmikrofons (RSM) am HRT

Streifen im Display

Beim laufenden Update (MR16) wurde, wie bereits beim Update auf MR14 eine große Anzahl an Display-Fehlern festgestellt. Dabei zeigt das Display im oberen, meist aber im unteren Bildbereich Streifen auf.

Ursache



In 90% der Fälle konnten wir den Fehler auf einen **zu fest** angezogenen RSM-Anschluss (Faustmikrofon) zurückführen.

Die Schraube (Pfeil) sollte nur **handfest** angezogen werden.

Auf keinen Fall darf diese mit einem Werkzeug o.ä. festgezogen werden.

Im Moment behandelt Motorola dies als Garantiefall. Es ist zu befürchten, dass sich nach Ablauf der Garantie eine Reparatur finanziell nicht mehr lohnt und ein neues Gerät beschafft werden muss.