

## Displayschaden an Motorola HRT

Keine Garantie mehr!



Bei manchen Feuerwehren wurde die Befestigungsschraube des Faustmikrofons (RSM) mit einem Werkzeug (Schraubendreher, Münze, etc.) angezogen.

Dies führt dazu, dass bei einer mechanischen Beanspruchung des Funkgerätes das Display platzt.

Angezeigt wird der Fehler durch Streifen auf dem LCD-Display.

Dies wurde bisher von Motorola kulanter Weise als Garantiefall behandelt.

**Ab sofort** übernimmt Motorola bei einer mechanischen Beschädigung des Displays **keine Garantie mehr!**

## Reparaturkostenvoranschlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Reparaturkosten ihres Gerätes "Motorola MTP850 FuG TEA2 BSI" mit der Serien-Nr. "890TR [REDACTED]" werden nach eingehender Geräte-Prüfung ca. 377,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer betragen.

### Bemerkung

Kostenvoranschlagsbemerkung:  
Das Display dieses Gerätes ist nach Auskunft von Motorola mechanisch beschädigt somit kann keine Garantiereparatur stattfinden